注意事项

1、焊前必须

除铁锈、油污、水分等杂

AWS标准

YB/T标准

例 证

40

630

性：DCEN(DC-)