AWS 5.5 E80

3、为防止 发生缺陷，建议采用后退前进法焊接。

0.43 0.016 3.40 0.0

550 620 22