体工况选择最佳的 及热输入，以确保获得理想的性能

1.0	1.2
80-220	100-280

线径(mm)	0.8
焊接电流范围(A)	55-160